


РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

КЛЕЩИ ТОКОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ЦИФРОВЫЕ

МОДЕЛЬ:

- 260D
- 266
- 266C
- 266F
- 266FT



⚠ ВНИМАНИЕ!

ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ С ПРИБОРОМ
ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С
ДАННЫМ РУКОВОДСТВОМ.



Внимание! Во избежание поражения электрическим током или травм, а также во избежание поломки токоизмерительных клещей или тестируемого оборудования, соблюдайте следующие правила:

- Перед началом работы с токоизмерительными клещами осмотрите корпус прибора. Не пользуйтесь прибором, если он поврежден или если корпус (или часть корпуса) мультиметра демонтирован. Осмотрите корпус на наличие трещин и поврежденного пластика. Обратите внимание на состояние изоляции вокруг клемм.
- Осмотрите измерительные щупы на наличие поврежденной изоляции или участков оголенного металла. Проверьте, нет ли в щупах обрыва.
- Не подавайте на вход между гнездами, или между землей и любым из гнезд, напряжение, превышающее максимально допустимое, которое указано на корпусе прибора.
- Поворотный переключатель должен быть в правильном положении. Не изменяйте положение поворотного переключателя во время выполнения измерений во избежание поломки прибора.
- Соблюдайте особую осторожность при работе с напряжениями свыше 60В постоянного тока или 30В переменного тока (СКЗ) во избежание поражения электрическим током.
- При выполнении измерений соблюдайте

- правильность подключения щупов и выбора функций и режима измерения.
- Не пользуйтесь прибором и не храните прибор в условиях высокой температуры, влажности, во взрывоопасной или легковоспламеняющейся среде и в условиях воздействия сильного электромагнитного поля.
- Работоспособность прибора может быть нарушена при попадании на него влаги.
- При выполнении измерений с помощью измерительных щупов, держите пальцы позади специально предусмотренных защитных барьеров.
- Перед измерением сопротивления, прозвонкой соединений, проверкой диодов, отключите питание схемы и разрядите все высоковольтные конденсаторы.
- Замену батареи питания следует выполнять при появлении индикатора низкого заряда батареи  . С разряженной батареей прибор может давать неправильные показания, что может привести к повреждению прибора и травме персонала.
- Перед тем, как открыть крышку батарейного отсека, отсоедините щупы от проверяемой цепи и выключите прибор.
- При техническом обслуживании прибора используйте запасные детали, предназначенные только для такого же номера модели или модели, имеющей аналогические электротехнические характеристики.

- Запрещается изменять внутреннюю схему прибора во избежание повреждения прибора или несчастного случая.
- Для очистки прибора при сервисном обслуживании используйте мягкую ткань и мягкое моющее средство. Не используйте абразивные вещества и растворители, чтобы предупредить повреждение или коррозию поверхности корпуса или вероятность несчастного случая.
- Прибор предназначен для использования в помещениях. Если прибор не используется в течение длительного времени, выньте из него батарею питания. Регулярно проверяйте батарею питания, поскольку в процессе работы батареи могут течь. Если обнаружится утечка электролита из батареи, немедленно замените ее. Вытекший электролит способен вывести мультиметр из строя.

Общие характеристики

Метод индикации: ЖК-дисплей высотой 0,5"
дюйма

Максимальное показание: 1999 (3½ разряда)

Полярность: автоматическое определение
полярности, при отрицательной полярности –
знак «-» на дисплее.

Метод измерений: АЦП двойного
интегрирования

Частота взятия отсчетов: 2 раза в секунду

Индикация перегрузки: символ «1» на дисплее

Условия эксплуатации: 0°C ~ 40°C при
относительной влажности <80%

Условия хранения: -10°C ~ 50°C при
относительной влажности <85%

Питание: батарея питания NEDA 1604 или 6F22,
напряжение 9В

Индикатор низкого заряда батареи: “”

Контактная электризация: прим. 4mA

Размер изделия: 230×68×37мм

Масса нетто изделия: 240г (с батареей питания)

Таблица функций токоизмерительных клещей серии 266

Функция и диапазон		260D	266	266C	266F	266FT
Переменный ток A	20	✓		✓		✓
	200	✓	✓	✓	✓	✓
	1000	✓	✓	✓	✓	✓
Напряжение переменного тока В	200	✓		✓	✓	✓
	750	✓	✓	✓	✓	✓
Напряжение постоянного тока В	200m	✓		✓		
	2			✓	✓	✓
	20	✓		✓	✓	✓
	200	✓		✓	✓	✓
	1000	✓	✓	✓	✓	✓
СОПРОТИВЛ ЕНИЕ Ω	200	✓	✓	✓	✓	✓
	2K	✓			✓	
	20K	✓	✓	✓	✓	✓
	200K	✓			✓	
	2M	✓	✓	✓	✓	✓
Температура				✓		✓
Частота					✓	✓
Диод		✓			✓	
Прозвонка		✓	✓	✓	✓	✓
Фиксация измерений			✓	✓	✓	✓
Регистрация пиковых значений		✓				
Проверка изоляции		✓	✓	✓	✓	✓

Технические характеристики

Гарантийный срок точности прибора при температуре $23^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности ниже 80% составляет 1 год.

НАПРЯЖЕНИЕ ПОСТОЯННОГО ТОКА

ДИАПАЗОН	РАЗРЕШЕНИЕ	ТОЧНОСТЬ
200мВ	100мкВ	±(0,5% от изм.знач. + 3 ед.счета)
2В	1мВ	
20В	10мВ	
200В	100мВ	
1000В	1В	±(1,0% от изм.знач. + 5 ед.счета)

ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРУЗКИ: 220В AC (СК3) для диапазона 200мВ, и 1000В DC или 750В (СК3) для всех диапазонов.

НАПРЯЖЕНИЕ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

ДИАПАЗОН	РАЗРЕШЕНИЕ	ТОЧНОСТЬ
200В	100мВ	±(1,0% от изм.знач. +5 ед.счета)
750В	1В	±(1,2% от изм.знач. +5 ед. счета)

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ПРИБОРА: прибор средних значений, калиброван на среднеквадратичное значение синусоидальной волны.

ЧАСТОТНЫЙ ДИАПАЗОН: 45Гц ~ 450Гц

ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРУЗКИ: 1000В DC или 750В (СК3) для всех диапазонов.

ЗВУКОВАЯ ПРОЗВОНКА

ДИАПАЗОН	ОПИСАНИЕ
	Встроенный зуммер издает сигнал, если сопротивление меньше $30 \pm 20 \Omega$

ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРУЗКИ: 220В (СК3) в течение максимум 15 секунд.

СОПРОТИВЛЕНИЕ

ДИАПАЗОН	РАЗРЕШЕНИЕ	ТОЧНОСТЬ
200Ω	0.1Ω	±(1,0% от изм.знач. +10 ед. счета)
2КΩ	1Ω	±(1,0% от изм.знач. + 4 ед. счета)
20КΩ	10Ω	
200КΩ	100Ω	
2МΩ	1КΩ	

МАКСИМАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

РАЗОМКНУТОЙ ЦЕПИ: 3В.

ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРУЗКИ: 220В (СК3) в течение максимум 15 секунд.

ТЕМПЕРАТУРА (ДАТЧИК К-ТИПА)

ДИАПАЗОН	РАЗРЕШЕНИЕ	ТОЧНОСТЬ
-40°C ~ 150 °C	1°C	±(1,0% + 4)
150°C ~ 1370 °C		±(1,5% + 15)
-40°F ~ 302 °F	1°F	±(1,0% + 4)
302°F ~ 1999 °F		±(1,5% + 15)

Переменный ток (калиброван на среднеквадратичное значение синусоидальной волны)

Диапазон	Разрешение	Точность (50Гц ~ 60Гц)
20A	10mA	$\pm(2,5\% + 13)$
200A	100mA	
1000A	1A	$\pm(2,5\% + 8)$ для 800A и ниже
		показание только как справочное для значений выше 800A

Защита от перегрузки: 1200А в течение 60 секунд.

Раствор клещей: 2,09" дюйма (53мм)

Измерение сопротивления изоляции (с опциональным измерителем сопротивления изоляции на 500В)

Диапазон	Разрешение	Точность
20MΩ	10KΩ	$\pm(2\% + 2)$
2000MΩ	1MΩ	
	$\pm(4\% + 2)$ для 500MΩ и ниже	
	$\pm(5\% + 2)$ для прочих	

Частота

Диапазон	Разрешение	Точность
2КГц	1Гц	±(3% + 5)
20КГц	10Гц	

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ **ИЗМЕРЕНИЕ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА**

1. Убедитесь, что кнопка фиксации измерений «Data Hold» не нажата.
2. Установить поворотный переключатель в положение, соответствующее диапазону АСА 1000А. Если на индикаторе отображается один или несколько начальных нулей, переключите на диапазон 200А или 20А, чтобы улучшить разрешающую способность прибора.
3. Чтобы открыть клещи-магнитопровод, нажмите гашетку. Зажмите только один провод. При одновременном зажатии двух или трех проводов, произвести измерения невозможно.
4. Прочтите на цифровом дисплее показания величины переменного тока в проводе.

ИЗМЕРИТЕЛЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ

1. Установите поворотный переключатель в положение, соответствующее диапазону 2000МО измерителя сопротивления изоляции. В данном состоянии значение, отображаемое на дисплее, нестабильное, это нормальное явление.
2. Вставьте три вилки типа «банан» измерителя

сопротивления изоляции $V\Omega$ -COM-EXT в три входных разъема мультиметра $V\Omega$ -COM-EXT.

3. Установите переключатель диапазонов измерителя сопротивления изоляции в положение, соответствующее $2000M\Omega$.
4. Подключите щуп в гнездо "L", а зажим - в гнездо "E". Подключите зажим к одной точке проверяемой схемы, а щуп - к другой точке (питание схемы должно быть отключено)
5. Установите выключатель электропитания приставки в положение ON (ВКЛ.).
6. Отожмите кнопочный переключатель PUSH 500V, загорится красный индикатор 500V (500В). Значение, отображаемое на дисплее мультиметра, соответствует величине сопротивления изоляции. Если это значение меньше $19M\Omega$, переключите мультиметр и приставку для измерения сопротивления изоляции на диапазон $20M\Omega$, это поможет повысить точность измерения.
7. Если вы не используете приставку для измерения сопротивления изоляции, установите выключатель электропитания приставки в положение OFF (ВЫКЛ.), извлеките щупы E-L из гнезд, это поможет продлить срок службы батареи питания и предупредить поражение электрическим током.

ИЗМЕРЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ ПОСТОЯННОГО И ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

1. Вставьте красный измерительный щуп в разъем «VΩ», а черный щуп – в разъем «COM».
2. Установите переключатель диапазонов в положение, соответствующее необходимому диапазону напряжения. Если измеряемое напряжение заранее неизвестно, установите переключатель на наивысший диапазон, а затем снижайте диапазон до достижения удовлетворительных показаний.
3. Подсоедините щупы к проверяемому устройству или цепи.
4. Включите питание устройства или цепи. Прочтите на цифровом дисплее показания величины измеряемого напряжения вместе с полярностью.

ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ

1. Вставьте красный измерительный щуп в разъем «VΩ», а черный щуп – в разъем «COM».
2. Установите переключатель диапазонов в положение, соответствующее необходимому диапазону сопротивления Ω.
3. Если измеряемое сопротивление подключено к схеме, перед выполнением измерения отключите питание схемы и разрядите все электрические конденсаторы.
4. Подключите щупы к измеряемой схеме.
5. Прочтите на цифровом дисплее показания

величины измеряемого сопротивления.

ПРОВЕРКА ДИОДОВ

1. Вставьте красный измерительный щуп в разъем «VΩ», а черный щуп – в разъем «COM».
2. Установите переключатель диапазонов в положение .
3. Подсоедините красный измерительный щуп к аноду тестируемого диода, а черный щуп – к катоду.
4. На ЖК-дисплее прибора отобразится приблизительное значение напряжения диода в режиме прямого тока. При обратной полярности соединений на дисплее появится символ «1».

ИЗМЕРЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ

1. Установите переключатель диапазонов в положение TEMP, на дисплее отобразится значение комнатной температуры в °Сили°F.
2. Подключите термоэлемент К-типа в гнездо для измерения температуры.
3. Прочтите на цифровом дисплее показания величины измеряемой температуры.

ПРИМЕЧАНИЕ: максимальная рабочая температура щупа термоэлемента ТР-01 К-типа составляет 250°C/482°F (кратковременно 300°C/572°F). Датчик, который поставляется с прибором, представляет собой ультрабыстродействующую термопару с незаизолированными проводниками, которая

подходит для многих применений общего назначения.

ИЗМЕРЕНИЕ ЧАСТОТЫ

1. Вставьте красный измерительный щуп в разъем « $V\Omega$ », а черный щуп – в разъем «COM».
2. Установите поворотный переключатель в положение, соответствующее необходимому значению частоты в Гц.
3. Подсоедините щупы к измеряемой схеме и проверьте величину частоты, отображаемую на дисплее.

Примечание: напряжение, подаваемое на вход, не должно превышать 250В (СК3). При напряжении выше 100В (СК3) индикация возможна, но показания могут быть за пределами спецификации.

ЗВУКОВАЯ ПРОЗВОНКА

1. Вставьте красный измерительный щуп в разъем « $V\Omega$ », а черный щуп – в разъем «COM».
2. Установите переключатель диапазонов в положение «».
3. Подсоедините щупы к двум точкам проверяемой схемы. Если сопротивление ниже $30\Omega \pm 20\Omega$, прозвучит звуковой сигнал.

ЗАМЕНА БАТАРЕИ

Если на индикаторе появляется символ , это означает, что батарею необходимо

заменить.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

- Руководство пользователя
- Комплект измерительных щупов
- Защитный чехол
- Термоэлемент TP01 K-типа
(только для 266C, 266FT)
- Батарея типа NEDA 1604 или 6F22,
напряжение 9В.