

Цифровой термометр/гигрометр SH-164

(с выносным датчиком)

Описание

Термометр SH-164 предназначен для показаний температуры и влажности в помещении, температуры вне помещения.

Технические характеристики

1. Измерение температуры и влажности IN/OUT
2. Память MAX/MIN температуры и влажности
3. Измерение по шкале Цельсия (C) и Фаренгейта (F)
4. Диапазон измерения: температура в помещении: -10 ... +50 °C (+14 ... +122 °F; температура вне помещения: -50 ... +70 °C (-58 ... +158°F) влажность воздуха в помещении: 20% ... 99%
5. Погрешность: ± 1 °C, $\pm 5\%$ влажность
6. Питание батарейки типа AAA
7. Сигнал при замерзании

Внимание: описание товара носит информационный характер и может отличаться от описания, представленного в технической документации производителя. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.