





Таблица аналогов кварцевых генераторов разных производителей

Фирменные обозначения							
							
Температурная неустойчивость частоты, ppm	Марка	Температурная неустойчивость частоты, ppm	Марка	Температурная неустойчивость частоты, ppm	Марка	Температурная неустойчивость частоты, ppm	Марка
±0,03 (-10~60°C)	OCVCXO-120A (10,0МГц)					±0,1	SOA (5,0~33,0МГц)
±0,01 (-10~60°C)	OCVCXO-148A (5,0~10,0МГц)						