

«РЕМОНТ» № 120

Федоров В. К.



Ремонт спутниковых ресиверов

Выбор оборудования для
приема СТВ

Прошивка ПО ресиверов

Полные принципиальные
схемы

Типовые неисправности

DRE 4000

DRE 5000

SAMSUNG DVB-350X

TOPFIELD 5000

БОНУС!!!

• однокристалльный
декодер ST15518

• практика ремонта
СТВ ресиверов



Федоров В. К.

Под редакцией Тюнина Н. А. и Родина А. В.

Ремонт спутниковых ресиверов.

М.: СОЛОН-ПРЕСС, 2010. 104с: ил. (Серия «Ремонт», выпуск 120).

В очередной книге популярной серии описаны современные цифровые спутниковые тюнеры (ресиверы) различных производителей, представленных на отечественном рынке: DIGI RAUM ELECTRONICS, SAMSUNG ELECTRONICS, TOPFIELD.

Важной особенностью этой книги является полное отсутствие подобной литературы на отечественном рынке.

По каждой представленной модели приводятся принципиальная схема, подробное описание работы всех ее составных частей, порядок диагностики и устранения неисправностей. Кроме того, подробно описана последовательность восстановления и обновления программного обеспечения ресиверов.

Одна из глав книги позволит неподготовленному пользователю грамотно выбрать комплект спутникового оборудования и самостоятельно его установить и настроить. Книга предназначена для специалистов, занимающихся ремонтом спутникового оборудования, радиолюбителей и потребителей.