

## Прибор термометр-гигрометр DTH-06 -50°C...+70°C выносной датчик



### Описание

Электронный термометр-гигрометр с выносным датчиком для холодильных камер, инкубаторов, террариумов и прочих установок в которых необходим контроль температуры и влажности.

### Характеристики

- Диапазон измерения влажности: 10% RH ~ 99% RH
- Точность измерения влажности:  $\pm 5\%$
- Разрешение отображения влажности: 1% RH
- Диапазон измерения температуры: от  $-50^{\circ}\text{C}$  до  $+70^{\circ}\text{C}$
- Точность измерения температуры:  $\pm 1^{\circ}\text{C}$
- Разрешение отображения температуры:  $0,1^{\circ}\text{C}$
- Длина датчика: 140см
- Рабочее напряжение: 1x1.5В
- Питание: 1 элемент AG10
- Показания С/Ф: температура/влажность
- Показания MAX/MIN/CLEAR: память минимальных и максимальных значений температуры и влажности за весь период.
- Размер корпуса: 88x48x12 мм
- Размер жк-экрана: 79x36мм
- Цвет: черный

Внимание! Описание товара носит информационный характер и может отличаться от описания, представленного в технической документации производителя. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.



Сеть магазинов

**КВАРЦ**

Радиодетали и электронные компоненты

107023, Москва, ул. Буженинова, д. 16  
телефон: +7(495)963-6120  
факс: +7(495)963-4994  
e-mail: [quartz1@quartz1.ru](mailto:quartz1@quartz1.ru)

111123, Москва, шоссе Энтузиастов, д. 31  
телефон: +7(495)788-8899 *многоканальный*  
e-mail: [mgz@quartz1.ru](mailto:mgz@quartz1.ru)  
<http://www.quartz1.com>